



Este reporte fue emitido por **ALS INSPECTION CHILE SPA**, en requerimiento de los Sres. **SOMARCO**, con la finalidad de llevar a cabo una:

## **“INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CAMIONES CON MINERAL”**

### **1. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN:**

El alcance de esta inspección tiene por finalidad, efectuar una inspección visual y toma de medidas correctivas a la condición de camiones con evidencia de trazas y/o residuos de mineral, como también, el correcto encarpe de las tolvas destinadas al traslado del mineral proveniente del galpón de SOMARCO.

### **2. PROCESO DE INSPECCIÓN:**

Esta inspección se llevó a cabo mediante un inspector situado a la salida del galpón de acopio de mineral SOMARCO, constatando el posible derrame y/o residuos de mineral, como también, la correcta instalación de carpas en las respectivas tolvas y cierre de puertas.

Cabe mencionar, que las operaciones de traslado se llevaron a cabo mediante 10 camiones con tolvas, los cuales, en rotación constante, realizaban traslado de mineral desde galpón de acopio hasta almacén 10 TEAGM dentro del Terminal Puerto Arica.

El siguiente detalle, presenta los camiones con sus respectivas tolvas y observaciones encontradas durante el 2do turno del 22 de Octubre del 2025.



N°	Patente Camión	Hora de Hallazgo	Observaciones	Estado del Encarpado	Medida Correctiva
1	HTTV-70	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
2	LVSJ-87	17:40	Parachoque trasero con trazas de mineral	Sin observaciones	Limpieza del área indicada
3	JHRK-80	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
4	KJRT-54	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
5	LDTK-63	21:34	Batea trasero con trazas de mineral	Sin observaciones	Limpieza del área indicada
6	DJHG-80	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
7	RVFY-10	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
8	LFXB-29	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
9	HCSR-36	18:35	Tapabarro trasero con trazas de mineral	Sin observaciones	Limpieza del área indicada
10	DFYB-70	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL



1. Limpieza de las tolvas antes de su despacho.



2. Correcto encarpado de las tolvas antes de su despacho.



### **3. PERSONAS PRESENTES:**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo / Compañía</b>	<b>En Representación De</b>
Sr. Manuel Meneses	Prevención de riesgos / Somarco	Somarco
Sr. Ricardo Diaz	Inspector / ALS Inspection Chile	Somarco
Sr. Luis Chinga	Inspector / ALS Inspection Chile	Somarco

### **4. CONCLUSIÓN:**

En relación con la inspección realizada a la condición de los camiones destinados al traslado del mineral concentrado de zinc desde el galpón de SOMARCO hasta el almacén 10 TEAGM del Terminal Puerto Arica, podemos concluir lo siguiente:

- Los camiones no presentaron residuos de mineral al momento de la inspección en puerta de salida de galpón de SOMARCO, los cuales fueron despachados al almacén TEAGM del Terminal puerto de Arica.
- La totalidad de los camiones fueron despachados libres de residuos de mineral con tendencia a derrame durante su trayecto, como también con la correcta instalación de sus carpas y cierre de sus puertas, para su correcta descarga en el almacén 10 TEAGM.
- La inspección constó de 06 vueltas, correspondientes a 10 camiones en rotación.

El presente certificado es emitido sin perjuicio alguno y para el interés de quien concierna.

  
**Luis Chinga D.**  
**Surveyor**  
**ALS INSPECTION CHILE SpA**

Realizado por : L.Chinga  
Revisado por : M. J. Palma