



PORTADA	LUGAR:	VALPARAISO, CHILE
	FECHA	14-05-2026

INFORME NÚMERO	VAP-2604-1641			
FECHA DE INSPECCIÓN	INICIO	29-04-2026	TERMINO	03-05-2026
LUGAR DE INSPECCIÓN	VALPARAISO, CHILE			
PUERTO DE EMBARQUE	KWANGYANG, SHANGHAI, TIANJIN, XINGANG / CHINA			
PUERTO DE DESCARGA	TERMINAL PORTUARIO VALPARAITO - TPV			
NAVE	OCEAN AMBITION	VIAJE	2557	
CLIENTE	TPV	REF.:	N/A	
SOLICITADO POR	Sr. RICARDO VERGARA			
TIPO DE CARGA	PRODUCTOS DE ACEROS, CAMIONES Y CARGAS DE PROYECTO			

ALCANCE DEL SERVICIO	Inspección de arribo	X
	Inspección de descarga	X
	Inspección de embarque	NA
	Otros, especifique	NA
	NA	

1.- DETALLES DE LA NAVE

NOMBRE	OCEAN AMBITION
VIAJE	2557
PUERTO PREVIO	CALLAO, PERÚ
CAPITÁN	Sr. OBEROI DASHMEET SINGH
PRIMER PILOTO	Sr. RISHIRAJ

2.- ANTECEDENTES

Informe de pre-embarque		SI	X	NO
Reporte de daños		SI	X	NO
Plano de estiba	X	SI		NO
Manifiesto	X	SI		NO
Otros, especifique	INSTRUCCIONES DE DESCARGA, LISTADO DE CARGAS POR BODEGA DE TPV, LISTADO DE MARCAS DE TPV.			



**3.- CONDICIONES METEOROLÓGICAS AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN**

Condiciones generales	Buenas
Observaciones	Condiciones variables, nublado a despejado

4.- FECHAS Y TIEMPOS RELEVANTES

Comienzo de la descarga	29-04-2026	Hora	16:30
Término de la descarga	03-05-2026	Hora	05:00
Comienzo del embarque	N/A	Hora	N/A
Término del embarque	N/A	Hora	N/A

Fecha	Turno	Tiempos	Observaciones
29-04-2026	2°	15:30	Inspector ALS llega al lugar de la inspección, sitio N° 8, TPV.
		15:30 - 16:00	Espera de recepción nave (libre plástica)
		16:05	Inspector ALS aborda nave y reunión con Capitán & Primer Oficial
		16:10	Inicio inspección de arribo a bordo de cargas estibadas en cubierta (*)
		16:30	Inicio operaciones de descarga e inspección en costado de nave y zonas de acopio
30-04-2026	3°	23:00 - 06:30	Continúa operaciones de descarga e inspección de arribo a bordo y en zonas de acopio
	1°	08:00 - 15:30	Continúa operaciones de descarga e inspección de arribo a bordo, costado nave y en zonas de acopio
	2°	15:30 - 23:00	Continúa operaciones de descarga e inspección de arribo a bordo, costado nave y en zonas de acopio
01-05-2026	3°	23:00 - 06:30	Continúa operaciones de descarga e inspección de arribo a bordo y en zonas de acopio
	1°	08:00 - 15:30	Continúa operaciones de descarga e inspección de arribo a bordo, costado nave y en zonas de acopio
	2°	15:30 - 23:00	Continúa operaciones de descarga e inspección de arribo a bordo y en zonas de acopio
02-05-2026	3°	23:00 - 06:30	Continúa operaciones de descarga e inspección de arribo a bordo y en zonas de acopio
	1°	08:00 - 15:30	Continúa operaciones de descarga e inspección de arribo a bordo y en zonas de acopio
	2°	15:30 - 23:00	Continúa operaciones de descarga e inspección de arribo a bordo y en zonas de acopio
	3°	23:00 - 05:00	Continúa operaciones de descarga e inspección de arribo a bordo y en zonas de acopio
05:00 - 05:20		Término de inspección en zonas de acopio / Inspector ALS se retira del lugar de la inspección, sitio 8 - TPV	





5.- DETALLE DE LA ESTIBA (de acuerdo con instrucciones de descarga)

Bodega N°	Cubierta	Carga
1		Bobinas: 544 P / 5533 MT Planchas: 336 Pcs / 671.9 MT Macizos: 22 Bes & 32 Pcs / 130.7 MT
2		Sin carga
3		Bobinas: 344 Coils / 2366.8 MT
4		Sin carga
5		Vehículos & Cargas de Proyecto: 475 Pkgs / 909.2 MT Bobinas: 365 Coils / 2908 MT Planchas: 97 Bundles / 408 MT Tubos: 532 Pkgs / 708.1 MT Macizos: 166 Bundles / 384 MT
CUBIERTA	Cargas de Proyecto: 311 Pkgs / 935 MT	

6.- CONDICIÓN DE LAS BODEGAS DE CARGA Y TAPAS DE BODEGA

6.1 Condición de las bodegas:

Test de nitrato de plata (piso de bodega)	NEGATIVO
Daños estructurales (mamparos, escaleras, piso, etc.)	NO

6.2 Condición de la cubierta y tapas de bodega:

Tapas de bodega o pontones	X	BUENAS		MALAS
Filtraciones observadas		SI	X	NO





7.- CONDICIÓN DE LA CARGA

7.1 Inspección de arribo:	X	Si		No
---------------------------	---	----	--	----

Bodega N°	Estiba	Trinca	Desplazamiento de la carga	Carga dañada	Test de nitrato de plata	Carga contaminada
cubierta	En orden	En orden	No	Si	N/A	N/A
1	En orden	En orden	No	Si	Negativo	No
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	En orden	En orden	No	Si	Negativo	No
4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	En orden	En orden	No	Si	Negativo	No

Compañía de Estibadores	REPORT Ltda. en representación de TPV (Terminal Puerto Valparaíso / Chile)
--------------------------------	--

Observaciones	<p>CUBIERTA: Grúa móvil todo terreno y accesorios, Máquinas retroexcavadoras y accesorio, Caldera y accesorio, Piezas de repuesto para grúa, atados de rieles de tren. Fueron observados estibados por las bandas de babor y estribor, trincados con cables y cadenas de acero y algunos bultos con eslingas sintéticas, hechos firme a los cáncamos soldados a la cubierta de la nave.</p> <p>BODEGA # 1: Planchas, macizos y barras planas estibados al centro trincadas con cables de acero, bobinas en caliente estibados a proa y popa trincadas entre si con zunchos metálicos y bobinas con embalaje galvanizado estibadas al centro-popa trincadas entre sí con zunchos metálicos.</p> <p>BODEGA # 3: Bobinas con embalaje galvanizado, estibadas a proa y trincadas con zunchos metálicos y trincadas entre sí, no fueron observados signos de desplazamiento de la carga.</p> <p>BODEGA # 5: Camiones, estructuras metálicas (accesorios grúa móvil todo terreno), cajones de madera, cajones metálicos, pallets con repuestos y/o piezas de accesorios, tubos, atados de tubos, paquetes de tubos, paquetes de planchas, atados de macizos y bobinas con embalaje galvanizado estibados al centro popa. Camiones y estructuras metálicas trincados con cables de acero y eslingas sintéticas, cajones metálicos y de madera y pallets con accesorios trincados con eslingas sintéticas. Paquetes de planchas estibados bajo los camiones, estructuras metálicas, cajones, pallets con accesorios y en piso, trincados con cables de acero. Tubos, atados de tubos y paquetes de tubos estibados bajo los paquetes de planchas trincados con eslingas sintéticas y bobinas con embalaje galvanizado trincadas entre si mediante el uso de zunchos metálicos.</p> <p>Para evitar el desplazamiento de las cargas y distribuir su peso, cuarterones de madera y cuñas de madera fueron ubicados entre el piso y las cargas y entre las cargas y los mamparos de las bodegas de la nave. No se observó desplazamiento de cargas.</p> <p>Daños y observaciones encontradas como condición de arribo, se detallan en punto 7.4.</p>
----------------------	---





7.2 Inspección de la descarga:

X	Si		No
---	----	--	----

	Si	No
Carga dañada	X	
Elementos de izaje y accesorios en buen estado	X	
Grúas de la nave en buen estado	X	
Grúas de tierra utilizadas	X	
Estibadores accidentados		X
Precauciones tomadas por los estibadores a un costado de la nave. (esteras de goma, madera, protecciones, etc.)	X	
Precauciones tomadas por los estibadores a un costado en el área de stacking. (esteras de goma, madera, protecciones, etc.)	X	
Grúas horquillas, Portacontenedores con accesorios y elementos apropiados	X	
Debida segregación de la carga en el muelle	X	

Observaciones

Terminal TPV / Sitio N° 8:

Las operaciones de descarga para las cargas de proyecto, vehículos y productos de acero fueron realizadas normalmente por medio de una grúa de muelle (SWL 100 Ton) y grúas de nave (SWL 36 Ton c/u) equipadas con las maniobras adecuadas para las diferentes cargas, pesos y tamaño.

Es importante mencionar que de acuerdo al protocolo de seguridad del terminal TPV, nuestro servicio de inspecciones fue realizado a bordo de la nave, complementándolo con las de costado de nave exclusivamente para las cargas de proyecto en general (camiones, maquinarias, grúa incluido accesorios y cargas de proyecto en general); mientras que, para los productos de acero, estos fueron inspeccionados en las respectivas zonas de acopio.

En virtud de lo anterior, no siempre pudimos identificar el número de bulto y/o carga asociada a un daño observado, por encontrarse la mercancía tapada con otra carga o inaccesible para verificar su ID.

Los estibadores de REPORT LTDA. usaron las máquinas/maniobras apropiadas para trasladar los diferentes tipos de cargas desde costado de la nave hasta las zonas de acopio.

En las zonas de acopio, los estibadores instalaron cuarterones de madera en el piso para el acopio de todas las cargas de acero, excepto para las bobinas, en las cuales usaron cuñas de madera para impedir su desplazamiento en el patio. Para el traslado de las bobinas y evitar daños desde el costado de la nave hasta las zonas de acopio fueron asistidas por medio de una grúa horquilla con las uñas de esta cubierta por un espolón.

Pruebas de detección de contaminación por agua salada fueron efectuadas en distintas cargas, mediante test de nitrato de plata, observando resultados negativos en todo ellos.





7.3 Inspección del embarque:

	Si	X	No
--	----	---	----

	Si	N°
Carga dañada		
Elementos de izaje y accesorios en buen estado		
Grúas de la nave en buen estado		
Grúas de tierra utilizadas		
Estibadores accidentados		
Estiba de la carga apropiada, con suficiente material de trinca y estiba. (madera, eslingas, cadenas)		
Recepción de la estiba y trinca de la carga por parte del comando de la nave		

Observaciones

Terminal TPV / Sitio N° 8:

Sin inspección de embarque.



**7.4 Daños observados durante la inspección:**

Ítem N°	Tipo Carga	Cliente o BL N° & Vin N° / Paquete N° / Serie N°	Daños / Observaciones	Origen del Daño
1	Camión Dongfeng	BL # AMTJVAP05 VIN # LGAG4LY38T8835401	Sin espejos retrovisores externos ; Superficie sucia con polvo y manchas ; contiene rueda de repuesto en la quinta rueda	Condición de Arribo
	Camión Dongfeng	BL # AMTJVAP05 VIN # LGAG4LY3XT8835402	Sin espejos retrovisores externos ; Superficie sucia con polvo y manchas ; contiene rueda de repuesto en la quinta rueda	Condición de Arribo
2	Excavadora Caterpillar y accesorio	BL # AMTJVAP09 2 Pzas VIN # CAT0320CJAMC04705 & S/N	Máquina sin embalaje/plumillas ni espejos exteriores, superficie sucia con polvo, manchas, óxido y fecas de aves y pintura raspada/rayada/picada parcialmente ; Brazo sin embalaje, superficie sucia con polvo, manchas, óxido parcial y fecas de ave y pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
3	Excavadora Komatsu	BL # AMSHVLP02 KMTPC197E02357793	Máquina sin embalaje/plumillas ni espejos exteriores ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
4	Caldera de vapor y accesorio	BL # AMTJVAP04 (HBL # 835-25-03528-835031) 2 pzas S/N	Caldera Embalaje roto ; Superficie sucia con fecas de ave y óxido severo incluido en el marco metálico de la estructura ; atado tuberías Embalaje roto ; Superficie sucia con fecas de ave y óxido severo	Condición de Arribo
5	Repuestos para grúa vía de viga	BL # AMSHVLP04 3 pzas; N° 1-2, 2-3, 3-3	Embalaje roto ; Superficie sucia con manchas y polvo ; Bulto de marco acero con piezas del interior tipo vigas en H con óxido generalizado, incluido el marco	Condición de Arribo
6	Unidad principal de grúa todoterreno	BL # AMTJVAP30 48-1 (VIN # L5E6H6D51SA000474)	Sin embalaje ; Sin espejos retrovisores externos ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Ruedas sucias y llantas con óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso inferior	BL # AMTJVAP30 48-2	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo





6	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-3	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-4	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-5	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-6	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-7	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-8	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-9	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-10	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-11	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-12	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-13	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-14	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-15	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-16	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-17	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-18	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-19	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo	





6	Contrapeso lateral	BL # AMTJVAP30 48-20	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Gancho de 160T	BL # AMTJVAP30 48-21	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas, óxido parcial y fecas de ave ; Pintura raspada/picada parcialmente ; Base de pallet madera con signos de humedad y pernos con óxido	Condición de Arribo
	Gancho de 80T	BL # AMTJVAP30 48-22	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas, óxido parcial y fecas de ave ; Base de pallet madera con signos de humedad y pernos con óxido	Condición de Arribo
	Gancho de 40T	BL # AMTJVAP30 48-23	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas, óxido parcial y fecas de ave ; Pintura raspada/picada parcialmente ; Base de pallet madera con signos de humedad y pernos con óxido	Condición de Arribo
	Brazo de cabeza de gancho	BL # AMTJVAP30 48-24	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Sección estándar de 6 metros	BL # AMTJVAP30 48-25	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Sección estándar de estructura en A de 8 metros	BL # AMTJVAP30 48-26	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Pluma reforzada de 6 metros para trabajo pesado	BL # AMTJVAP30 48-27	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Pluma reforzada de 6 metros para trabajo pesado	BL # AMTJVAP30 48-28	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Pluma reforzada de 6 metros para trabajo pesado	BL # AMTJVAP30 48-29	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Pluma reforzada de 6 metros para trabajo pesado	BL # AMTJVAP30 48-30	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo





6	Pluma reforzada de 6 metros para trabajo pesado	BL # AMTJVAP30 48-31	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Pluma reforzada de 6 metros para trabajo pesado	BL # AMTJVAP30 48-32	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Pluma reforzada de 6 metros para trabajo pesado	BL # AMTJVAP30 48-33	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Pluma reforzada de 6 metros para trabajo pesado	BL # AMTJVAP30 48-34	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Pluma reforzada de 6 metros para trabajo pesado	BL # AMTJVAP30 48-35	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Marco de conexión + barra de presión del marco de conexión + placa de tracción de la barra de presión	BL # AMTJVAP30 48-36	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo y manchas	Condición de Arribo
	Embalaje extraíble	BL # AMTJVAP30 48-37	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas, óxido parcial y fecas de ave	Condición de Arribo
	Ensamblaje sobrealimentado	BL # AMTJVAP30 48-38	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Conjunto básico de pluma/pluma telescópica de primera/segunda etapa (incluidas las herramientas)	BL # AMTJVAP30 48-39	Sin embalaje ; Superficie sucia con manchas, polvos, óxido parcial y fecas de ave ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Conjunto de pluma telescópica de tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo nivel (incluidas las herramientas)	BL # AMTJVAP30 48-40	Sin embalaje ; Superficie sucia con manchas, polvos, óxido parcial y fecas de ave ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
6	Mecanismo de elevación principal	BL # AMTJVAP30 48-41	Embalaje roto parcialmente, reparado de origen con cubierta superior tapado con lona y	Condición de Arribo





			totalmente fajado con eslingas sintéticas ; Contenido en condición desconocida	
	Conjunto de ruedas (neumático de repuesto)	BL # AMTJVAP30 48-42	Sin embalaje ; Superficie sucia con manchas y fecas de ave ; Llanta con óxido parcial ; Pallet con signos de humedad y pernos con óxido	Condición de Arribo
	Caja de embalaje de hierro	BL # AMTJVAP30 48-43	Caja sin candado ; Superficie sucia con manchas, polvo, fecas de ave y óxido parcial	Condición de Arribo
	Caja de embalaje de hierro	BL # AMTJVAP30 48-44	Caja sin candado ; Superficie sucia con manchas, polvo, fecas de ave y óxido parcial	Condición de Arribo
	Caja de embalaje de hierro	BL # AMTJVAP30 48-45	Caja sin candado ; Superficie sucia con manchas, polvo, fecas de ave y óxido parcial	Condición de Arribo
	Cabezal de brazo independiente	BL # AMTJVAP30 48-46	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Conjunto de estabilizador trasero móvil (incluidas las herramientas)	BL # AMTJVAP30 48-47	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
	Mecanismo de elevación de contrapeso	BL # AMTJVAP30 48-48	Sin embalaje ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Pintura raspada/picada parcialmente	Condición de Arribo
7	Vigas en H, tipo rieles	Consortio CRSBG-CRIG Chile Spa. N/I	Todos sin embalaje, superficie con óxido generalizado	Condición de Arribo
	Cajones metálicos	Consortio CRSBG-CRIG Chile Spa. N/I	Todos con superficie y sellos sucios con manchas y óxido parcial incluido los sellos ; 23 unidades con tapas deformadas y semiabiertas sin rotura de sellos	Condición de Arribo
	Cajones de madera	Consortio CRSBG-CRIG Chile Spa. 1, 2, 10, 27, 28, 29, 30, 31, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9-13, 12-13, 6-25, otros N/I	Todos con superficie sucia con manchas y con polvo ; Algunos cajones con óxido parcial en los zunchos; Algunos cajones con embalaje roto parcialmente en los bordes y 1 cajón enzunchado con eslingas sintéticas	Condición de Arribo





7	Pallet (con embalaje plastico color negro)	Consorcio CRSBG-CRIG Chile Spa. 10, 11 y todo el resto N/I	Todos los bultos con embalaje sucio con polvo en la superficie y rotos parcialmente	Condición de Arribo
	Pallet (con embalaje plastico incoloro)	Consorcio CRSBG-CRIG Chile Spa. 3, 4 y todo el resto N/I	Todos los bultos con embalaje sucio con polvo en la superficie y rotos parcialmente	Condición de Arribo
8	Hot Dipped Galvanized Steel Sheet in Coils	BL # AMTJVAP35 000122100	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y doblado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel Sheet in Coils	BL # AMTJVAP35 S/N	Todas las bobinas con embalaje sucio con polvo, manchas, óxido parcial y zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
9	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251109017	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~3 pcs sueltas/cortadas	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251112056	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251207010	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 pcs sueltas/cortadas	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 S/N	Todas las bobinas con embalaje sucio con polvo, manchas, óxido parcial y zunchos con óxido parcial ; 3 unidades con embalajes sueltos parcialmente ; 11 Unidades con embalajes arrugados/rotos parcialmente	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251109020	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 pcs sueltas/cortadas	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251109011	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 pcs sueltas/cortadas	Condición de Arribo
9	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251124026	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto/faltante parcialmente ; Zunchos sueltos/cortadas ; bobina enzunchada con eslingas sintéticas	Condición de Arribo





	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251104022	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251123004	Embalaje sucio con polvo, manchas y óxido parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados/sueltos	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251112015	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251124023	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251206058	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251108084	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251207010	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251109032	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251111010	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251108080	Embalaje sucio con polvo, manchas y óxido parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados	Condición de Arribo
9	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251112056	Embalaje sucio con polvo, manchas y óxido parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados	Condición de Arribo





	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251125002	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 S/N	Embalaje sucio con polvo, manchas y óxido parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251124051	Embalaje sucio con polvo, manchas y óxido parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251124031	Embalaje sucio con polvo, manchas y óxido parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251108029	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251111017	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~3 zunchos cortados	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251108024	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251124026	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto/faltante parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~3 zunchos cortados	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251125007	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251124029	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
9	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251124004	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo





	Hot Dipped Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251123022	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251108066	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~3 zunchos cortados/faltantes	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251207013	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~3 zunchos cortados/faltantes	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251206057	Embalaje sucio con polvo, manchas y óxido parcialmente ; Zunchos con óxido severo	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251109017	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~3 zunchos cortados/faltantes	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251207010	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados/faltantes	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251207039	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 202511040161	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251111075	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados/faltantes	Condición de Arribo
9	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251111031	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo





	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251111041	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Galvalume Steel Coil	BL # AMTJVAP1028 20251111040	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y suelto/arrugado/roto parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
10	Hot Dipped Galvanized Steel in Coils	ACENOR Aceros del Norte S.A. JP567880F0D1HH00S	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel in Coils	ACENOR Aceros del Norte S.A. JP567888F0D3HH00S	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel in Coils	ACENOR Aceros del Norte S.A. S/N	Todas las bobinas con embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel in Coils	ACENOR Aceros del Norte S.A. JP567880F0D3HH00S	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel in Coils	ACENOR Aceros del Norte S.A. JP567879F0D3HH00S	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Dipped Galvanized Steel in Coils	ACENOR Aceros del Norte S.A. JP567815F0D1HH00S	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Cold Rolled Steel in Coils	ACENOR Aceros del Norte S.A. S/N	Todas las bobinas con embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
11	Hot Rolled Steel Plates	BL # AMSHVLP05 S/N	Todas las piezas sucias con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
12	Naval Steel Plate	BL # AMSHVLP01 S/N	Todas las piezas sucias con polvo, manchas y óxido parcial ; 11 Piezas con puntas levemente dobladas	Condición de Arribo
13	Bulb Flat	BL # AMSHVLP06 S/N	Todos los atados con las piezas y zunchos sucios con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo





	Bulb Flat	BL # AMSHVLP06 2510B2122	atado con las piezas y zunchos sucios con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
14	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 S/N	Todas las bobinas con superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HQX0552201	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HQX0552903	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HQX0552601	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HQX0553103	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HQX0553402	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HQX0552502	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HQX0552401	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HQX0552802	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HQX0552503	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX039430	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX042160	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX039020	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX038940	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
14	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX1386801	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX039950	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX1169401	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo





	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX0806001	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX039320	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX0800401	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX0799202	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX039300	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX048420	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX1177401	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX042150	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX1167102	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX0407601	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX1169001	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX1177902	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX1387201	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX1167802	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX1177802	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
14	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX0406802	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	BL # AMKYVLP02 HTX0799702	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
15	Hot Rolled Steel Coils	Cintac S.A.I.C. S/N	Todas las bobinas con superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo





	Hot Rolled Steel Coils	Cintac S.A.I.C. HTX039090	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	Cintac S.A.I.C. HTX048400	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	Cintac S.A.I.C. HTX050030	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	Cintac S.A.I.C. HTX051360	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	Cintac S.A.I.C. HTX0408402	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	Cintac S.A.I.C. HTX0392102	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	Cintac S.A.I.C. HTX0483901	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Coils	Cintac S.A.I.C. HTX0484702	Superficie y zunchos sucio con polvo, manchas y óxido	Condición de Arribo
16	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 S/N	Todas las bobinas con embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500010421	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500010432	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500010426	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500010428	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
16	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500009251	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500009233	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo





	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500009246	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500009225	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500009236	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500009234	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500009006	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500009241	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500009237	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500010427	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Prepainted Galvanized Steel Coil	BL # AMTJVAP01 HC2500009243	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido, roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
17	Seamless Steel Pipes Welded Steel Pipe	Multiaceros S.A. S/N	Todos los tubos y atados de tubos con superficie sucia con polvo, manchas, pintura raspada/rayada, óxido parcial ; Algunos tubos y/o atados de tubos sin las tapas protectoras de bisel ; Todos los paquetes de tubos con embalaje sucio con polvo, manchas y rotos parcialmente	Condición de Arribo
17	Seamless Steel Pipes Welded Steel Pipe	Multiaceros S.A. 25034EZ311	Paquete de tubos con embalaje parcialmente roto y 1 pieza con pintura rayada/raspada parcialmente	Condición de Arribo
18	Cold Rolled Steel Sheet in Coils	Greif Embalajes Industriales SPA S/N	Todas las bobinas con embalaje sucio con polvo, manchas y óxido parcialmente ; Zunchos con óxido	Condición de Arribo





			parcial ; 38 bobinas con embalaje roto/arrugado parcialmente	
	Cold Rolled Steel Sheet in Coils	Greif Embalajes Industriales SPA 151452150-01	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Cold Rolled Steel Sheet in Coils	Greif Embalajes Industriales SPA 151451675-01	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Cold Rolled Steel Sheet in Coils	Greif Embalajes Industriales SPA 151451666-02	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Cold Rolled Steel Sheet in Coils	Greif Embalajes Industriales SPA 151450817-01	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Cold Rolled Steel Sheet in Coils	Greif Embalajes Industriales SPA 151451675-02	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Cold Rolled Steel Sheet in Coils	Greif Embalajes Industriales SPA 151450822-03	Embalaje sucio con polvo, manchas, óxido y roto/arrugado parcialmente ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
19	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 S/N	Todos los paquetes con embalajes arrugados/abollados/doblados/rotos parcialmente, superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210102040-01	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210201040-01	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
19	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210601020-04	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 5221061011-06	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con	Condición de Arribo





			polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 5221061011-05	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210601020-02	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial y 1~3 zunchos cortados/sueltos	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210201010-03	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210102010-03	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 5221061011-04	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados/sueltos	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210601020-02	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial y 1~2 zunchos cortados/sueltos	Condición de Arribo
19	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210201020-02	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210102010-01	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo





	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 51096109029-01	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 51096106029-04	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 51096107019-03	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210102030-02	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210102010-03	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210601020-06	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210102010-01	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
19	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210102030-02	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210102010-03	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo





	Hot Rolled Steel Sheets	BL # AMTJVAP36 52210601020-02	Embalaje arrugado/abollado/doblado/roto parcialmente ; Superficie sucia con polvo, manchas y óxido parcial ; Zunchos con óxido parcial	Condición de Arribo
20	Steel Round Bar	BL # AMSHVLP09 ZH25-8-125	Superficie sucia con polvo, manchas y óxido generalizado	Condición de Arribo
21	Forged Round Bars	BL # AMSHVLP08 S/N	Todos los macizos con superficie sucia con manchas, polvo y óxido generalizado	Condición de Arribo
22	Forged Round Bar	BL # AMSHVLP07 S/N	Superficie sucia con polvo, manchas y óxido generalizado	Condición de Arribo
23	Hot Rolled Steel Round Bars	BL # AMTJVAP33 S/N	Todos los atados con las piezas y zunchos sucios con polvo, manchas y óxido parcial	Condición de Arribo
	Hot Rolled Steel Round Bars	BL # AMTJVAP33 D12510057	Atado con las piezas y zunchos sucios con polvo, manchas y óxido parcial y 1 pieza doblada parcialmente en el extremo	Condición de Arribo

NOTA: Inspección visual, llevada a cabo a bordo de la nave y, para el caso de las cargas de proyecto, al costado de nave al momento de la descarga y en el resto de los productos de acero en las zonas de acopio de las mismas durante el break de los estibadores y término de turno, por lo que en varias de estas últimas cargas no fue posible identificar el número de la pieza por encontrarse tapado con las cargas y/o en lugares inaccesibles.

8.- PERSONAL PARTICIPANTE

Nombre y compañía	En representación de
Sr. Hernán López / REPORT	TPV
Sr. Ricardo Vergara / REPORT	TPV
Sr. Victor Alfaro / ALS INSPECTION CHILE SPA	TPV

Observaciones	Sin observaciones
----------------------	-------------------





9.- ADJUNTOS

SET FOTOGRÁFICO
PLANO DE ESTIBA
MANIFIESTO DE LA CARGA
INSTRUCCIONES DE DESCARGA
LISTADO DE CARGAS POR ESTIBA TPV
LISTADO DE MARCAS TPV
PACKING LIST GRÚA MÓVIL Y ACCESORIOS
DETALLES DE LA NAVE
LISTADO DE LA TRIPULACIÓN

Observaciones

Sin observaciones

Informe emitido sin perjuicio y en el interés de quien concierna.

Preparado por	Sr. Victor Alfaro A. / ALS Supervisor
Revisado por	Sr. Claudio Alvear C. / ALS Agente
Aprobado por	Sr. Jaime Lopez V. / ALS Gerente de Operaciones

