



## INFORME INSPECCIÓN CONJUNTA DE VEHÍCULOS

<b>NAVE</b>	: Ro/Ro "MORNING LINDA"	<b>VIAJE</b>	: VS503
<b>PUERTO DE EMBARQUE (PDE)</b>	: Shanghai PT/ China.	<b>PUERTO DE DESCARGA (PDD)</b>	: San Antonio / Chile
<b>UNIDADES INSPECCIONADAS</b>	: 20 vehículos MINI nuevos	<b>FECHA</b>	: Enero 23, 2026.

<b>EN REPRESENTACIÓN DE</b>	: WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A.
-----------------------------	----------------------------------

<b>CONTENIDOS:</b>			
<b>1.-</b>	Alcance del servicio	<b>6.-</b>	Comentarios.
<b>2.-</b>	Información relevante	<b>7.-</b>	Personal participante
<b>3.-</b>	Tiempos	<b>8.-</b>	Adjuntos
<b>4.-</b>	Identificación de la carga		
<b>5.-</b>	Inspección de daños posterior a la descarga.		

<b>1.- ALCANCE DEL SERVICIO:</b>
<p>La presente inspección fue realizada de acuerdo con las instrucciones recibidas del Sr. <b>Yoivan Mercado</b>, con el fin de informar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ Posibles daños/observaciones que pudieran afectar a 20 vehículos MINI nuevos, posterior a su descarga, al costado de nave en DP World - San Antonio.</li></ul> <p>Toda la inspección se desarrolló, de acuerdo con los procedimientos acordados con el cliente, lo cual, correspondió a inspección conjunta con Inspector en representación de la línea naviera, e Inspector en representación del Transporte Terrestre.</p> <p>Habiéndose desarrollado el servicio, podemos informar lo siguiente:</p>

Informe despachado a:  
Williamson Balfour Motors S.A.  
Fecha de despacho

: ymercado@ditec.cl  
: Enero 25, 2026.

**2.- INFORMACIÓN RELEVANTE:**

<b>Nave</b>	<b>: MORNING LINDA</b>
<b>Puerto de Registro</b>	: PANAMA
<b>Tipo de nave</b>	: Vehicles Carrier
<b>Operador</b>	: EUKOR
<b>Agencia</b>	: Ian Taylor
<b>Estibadores</b>	: Muellaje Central S.A.

**3.- TIEMPOS:**

<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Observaciones</b>
Enero 23, 2025	15:00	Inspector ALS llega al lugar de inspección, sitio N° 4/5 DP. World
	15:30	Inicio de la inspección de vehículos
	16:45	Término de la inspección
	17:00	Inspector ALS se retira del lugar

**4.- IDENTIFICACIÓN DE LA CARGA:**

<b>Cantidad</b>	<b>PDE</b>	<b>Modelo</b>	<b>Marca</b>
4	SHANGHAI / CHINA	ACEMAN E CLASSIC	MINI
6	SHANGHAI / CHINA	ACEMAN SE FAVOURED	MINI
3	SHANGHAI / CHINA	COOPER E CLASSIC	MINI
7	SHANGHAI / CHINA	COOPER SE FAVOURED	MINI
<b>TOTAL: 20 unidades de acuerdo con BL N° EUKOSHCL2065081</b>			

**5.- INSPECCIÓN DE DAÑOS POSTERIOR A LA DESCARGA:**

Unidades MINI inspeccionadas por ALS Inspection Chile SpA:

#	Chasis	Modelo	Daño	Gravedad	Observaciones
1	TB45427	COOPER E CLASSIC	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
2	TB45708	ACEMAN E CLASSIC	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
3	TB44973	ACEMAN E CLASSIC	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
4	TB44169	COOPER SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
5	TB44170	COOPER SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
6	TB44737	COOPER SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
7	TB44744	COOPER SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
8	TB43359	COOPER SE FAVOURED	TAPABARRO DELANTERO IZQUIERDO RAYADO	LEVE	
9	TB45761	ACEMAN SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
10	TB43778	ACEMAN SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
11	TB45426	COOPER E CLASSIC	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
12	TB44171	COOPER E CLASSIC	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
13	TB43785	ACEMAN E CLASSIC	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
14	TB43782	ACEMAN E CLASSIC	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
15	TB45425	COOPER SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
16	TB45428	COOPER SE FAVOURED	PARACHOQUE TRASERO RAYADO	LEVE	
17	TB45248	ACEMAN SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
18	TB45246	ACEMAN SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
19	TB43787	ACEMAN SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES
20	TB44846	ACEMAN SE FAVOURED	SIN DAÑO		SIN OBSERVACIONES



## 6.- COMENTARIOS:

- La inspección de los vehículos fue realizada con luz día.

## 7.- PERSONAL PARTICIPANTE:

- ✓ Muellaje Central S.A., personal encargado de las operaciones de descarga.

### **La inspección posterior a la descarga fue realizada por:**

- ✓ Sr. Sergio Fernandez, Inspector ALS, en representación de Williamson Balfour Motors S.A.
- ✓ Sr. Jaime Parra, Inspector en representación de Transauto.

## 8.- ADJUNTOS

- ✓ Listado de Daños
- ✓ BL

Esta inspección se llevó a cabo sin perjuicio y en el interés de quien corresponda.

**Inspector**  
**ALS Inspection Chile SpA**

Preparado por : M. Nuñez  
Revisado por : V. Alfaro  
Validado por : J. Lopez



## SET FOTOGRÁFICO M/N MORNING LINDA V. VS503.



1. M/N MORNING LINDA V. VS503, atracada en sitio N° 4/5, DP WORLD.



2. Área de estacionamiento unidades MINI.



3. Otra vista.



4. Área de estacionamiento unidades MINI. Es posible observar separación entre vehículos.



5. Vin N° TB45428  
PARACHOQUE TRASERO RAYADO.



6. Otra vista.



7. Vin N° TB43359  
TAPABARRO DELANTERO IZQUIERDO  
RAYADO.



8. Otra vista.



9. Otra vista de area de estacionamiento de vehículos MINI.



10. Vista trasera de área de estacionamiento de vehículos MINI.