



Este reporte fue emitido por **ALS INSPECTION CHILE SPA**, en requerimiento de los Sres. **SOMARCO**, con la finalidad de llevar a cabo una:

## **“INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CAMIONES CON MINERAL”**

### **1. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN:**

El alcance correspondiente de esta inspección tiene por finalidad efectuar una inspección visual y toma de medidas correctivas a la condición de camiones con evidencia de trazas y/o residuos de mineral, como también el correcto carguío de Rotainers destinadas al traslado de mineral proveniente del galpón de SOMARCO.

### **2. PROCESO DE INSPECCIÓN:**

Esta inspección se llevó a cabo mediante un inspector, éste situado a la salida del galpón de acopio de mineral SOMARCO, constatando el posible derrame y/o residuos de mineral como también la correcta instalación de tapas y cierre de puertas.

Cabe mencionar que las operaciones de traslado se llevaron a cabo mediante 07 camiones debidamente cargados con rotainers, los cuales en rotación constante realizaban el traslado de mineral desde el galpón de acopio hasta el almacén 10 TEAGM dentro del Terminal Puerto Arica.

El siguiente detalle presenta los camiones con sus respectivos rotainers y observaciones encontradas durante el 1er turno del 26 de Octubre del 2025.



N°	PATENTE CAMIÓN	ROTAINER	HORA DE HALLAZGO	OBSERVACIONES	ESTADO DEL ENCARPADO	MEDIDA CORRECTIVA
1	GZZG-63	IPSU-013236-6	N/A	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
2	JPXK-77	IPSU-013232-4	N/A	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
3	JKYC-96	IPSU-013225-8	N/A	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
4	HTTV-70	IPSU-013229-0	N/A	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
5	HCSR-36	IPSU-013220-0	N/A	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
6	JHRK-80	IPSU-013221-6	N/A	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
7	PZWX-58	IPSU-013233-0	N/A	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones



1. Limpieza de Rotainers antes de su despacho.



2. Correcto estado de Rotainers antes de su despacho.



### **3. PERSONAS PRESENTES:**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo / Compañía</b>	<b>En Representación De</b>
Sr. Manuel Meneses	Prevención de riesgos / Somarco	Somarco
Sr. Ricardo Diaz	Inspector / ALS Inspection Chile	Somarco
Sr. Luis Chinga	Inspector / ALS Inspection Chile	Somarco

### **4. CONCLUSIÓN:**

En relación a la inspección realizada a la condición de los camiones destinados al traslado del mineral concentrado de zinc desde el galpón de SOMARCO hasta el almacén 10 TEAGM del Terminal Puerto Arica, podemos concluir lo siguiente:

- Los camiones no presentaron residuos de mineral al momento de la inspección en la puerta de salida del galpón de SOMARCO lo cuales fueron despachados al almacén TEAGM del Terminal puerto Arica.
- La totalidad de camiones con Rotainers fueron despachados libres de residuos de mineral con tendencia al derrame durante su trayecto, como también con la correcta instalación de sus tapas y cierre de sus puertas, para su descarga en almacén 10 TEAGM.
- La inspección constó de 03 vueltas correspondientes a 07 camiones en rotación.

El presente certificado es emitido sin perjuicio alguno y para el interés de quien concierna.



**Luis Chinga D.**  
**Surveyor**  
**ALS INSPECTION CHILE SpA**

Realizado por : L.Chinga

Revisado por : M. J. Palma