



Este reporte fue emitido por **ALS INSPECTION CHILE SPA**, en requerimiento de los Sres. **SOMARCO**, con la finalidad de llevar a cabo una:

“INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CAMIONES CON MINERAL”

1. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN:

El alcance de esta inspección tiene por finalidad, efectuar una inspección visual y toma de medidas correctivas a la condición de camiones con evidencia de trazas y/o residuos de mineral, como también, el correcto encarpe de tolvas destinadas al traslado del mineral proveniente del galpón de SOMARCO.

2. PROCESO DE INSPECCIÓN:

Esta inspección se llevó a cabo mediante un inspector situado a la salida del galpón de acopio de mineral SOMARCO, constatando el posible derrame y/o residuos de mineral, como también, la correcta instalación de carpas en las respectivas tolvas y cierre de puertas.

Cabe mencionar, que las operaciones de traslado se llevaron a cabo mediante 12 camiones con tolvas, los cuales, en rotación constante, realizaban traslado de mineral desde galpón de acopio hasta almacén 10 TEAGM dentro del Terminal Puerto Arica.

El siguiente detalle, presenta los camiones con sus respectivas tolvas y observaciones encontradas durante el 1er turno del 02 de Agosto del 2025.



N°	Patente Camión	Hora de Hallazgo	Observaciones	Estado del Encarpado	Medida Correctiva
1	JPKK-77	09:22	Tapabarro trasero con trazas de mineral	Sin observaciones	Limpieza del área indicada
2	FZLH-26	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
3	HCSR-36	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
4	LDTK-63	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
5	RZZH-56	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
6	JHRK-80	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
7	HTTV-70	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
8	KGJT-75	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
9	SW-8659	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
10	LFXB-29	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
11	RXXJ-27	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
12	SLBC-79	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL



1. Limpieza de las tolvas y antes de su despacho.



2. Correcto encarpado de las tolvas antes de su despacho.



3. PERSONAS PRESENTES:

Nombre	Cargo / Compañía	En Representación De
Sr. Manuel Meneses	Prevención de riesgos / Somarco	Somarco
Sr. Ricardo Diaz	Inspector / ALS Inspection Chile	Somarco
Sr. Luis Chinga	Inspector / ALS Inspection Chile	Somarco

4. CONCLUSIÓN:

En relación con la inspección realizada a la condición de los camiones destinados al traslado del mineral concentrado de zinc desde el galpón de SOMARCO hasta el almacén 10 TEAGM del Terminal Puerto Arica, podemos concluir lo siguiente:

- Los camiones no presentaron residuos de mineral al momento de la inspección en puerta de salida de galpón de SOMARCO, los cuales fueron despachados a almacén TEAGM del Terminal puerto Arica.
- La totalidad de los camiones fueron despachados para su descarga en almacén 10 TEAGM, libre de residuos de mineral con tendencia al derrame durante su trayecto, como también la correcta instalación de sus carpas y cierre de sus puertas.
- La inspección constó de 04 vueltas, correspondientes a 12 camiones en rotación.

El presente certificado es emitido sin perjuicio alguno y para el interés de quien concierna.

Luis Chinga D.
Surveyor
ALS INSPECTION CHILE SpA

Realizado por : L. Chinga
Revisado por : MJ. Palma