



CHECK LIST CARGUE SEGURO

REVISIÓN: 0
PÁGINA 1 de 1

2do Torneo 13.03.26

Fecha: 13-03-26 Sitio: MAGENA Chofer: JOSE OLGAIBO Transportista: TRAVUSPOL
 Hora de realización: 18:00 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	Y	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsos están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trncada	X	
14	Las trncas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK" NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer _____

Nombre y Firma del Responsable de Control _____



CHECK LIST CARGUE SEGURO

REVISION: 0
PAGINA 1 de 1

2do turno 13.03.26

Fecha: 13-03-26 Sitio: Amasco
Hora de realización: 18:10 Responsable de realización:
Chofer: Alexsandro Pacheco Transportista: Trausgent
Cargo:

N°	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (artras, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor		
3	Están en funcionamiento los limpias, parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquin de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	Le carga se encuentra en condiciones y todos los colchones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	Le carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control

Fecha: 13-03-2016 Sitio: Almagro Chofer: Delgado Cargador: Pardiquez Transportista: 11
 Hora de realización: 12:00 Responsable de realización:

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	¿Se cargo algun big bag que habia sido reacondicionado?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Las trincas se encuentran en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Se realizó el encarpado correctamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer _____

Nombre y Firma del Responsable de Control _____