



INFORME INSPECCIÓN CONJUNTA DE VEHÍCULOS

NAVE	: Ro/Ro "PEONY LEADER"	VIAJE	: 008
PUERTO DE EMBARQUE (PDE)	: Southampton / UK.	PUERTO DE DESCARGA (PDD)	: San Antonio / Chile
UNIDADES INSPECCIONADAS	: 23 vehículos MINI nuevos.	FECHA	: 07 de Enero1, 2025.

EN REPRESENTACIÓN DE	: WILLIAMSON BALFOUR MOTORS S.A.
-----------------------------	----------------------------------

CONTENIDOS:			
1.-	Alcance del servicio	6.-	Comentarios.
2.-	Información relevante	7.-	Personal participante
3.-	Tiempos	8.-	Adjuntos
4.-	Identificación de la carga		
5.-	Inspección de daños posterior a la descarga.		

1.- ALCANCE DEL SERVICIO:
<p>La presente inspección fue realizada de acuerdo con las instrucciones recibidas del Sr. Yoivan Mercado, con el fin de informar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Posibles daños/observaciones que pudieran afectar a 23 vehículos MINI nuevos, posterior a su descarga, al costado de nave en DP World - San Antonio. <p>Toda la inspección se desarrolló, de acuerdo con los procedimientos acordados con el cliente, lo cual, correspondió a inspección conjunta con Inspector en representación de la línea naviera, e Inspector en representación del Transporte Terrestre.</p> <p>Habiéndose desarrollado el servicio, podemos informar lo siguiente:</p>

Informe despachado a:
Williamson Balfour Motors S.A.
Fecha de despacho

: ymercado@ditec.cl
: 09 de Enero, 2026.

**2.- INFORMACIÓN RELEVANTE:**

Nave	: PEONY LEADER
Puerto de Registro	: NASSAU
Tipo de nave	: Vehicles Carrier
Operador	: NYK LINE
Agencia	: Inchcape
Estibadores	: Muellaje Central S.A.

3.- TIEMPOS:

Fecha	Hora	Observaciones
07 de Enero, 2025	17:00	Inspector ALS llega al lugar de inspección, sitio N° 4/5 DP. World
	17:30	Inicio de la inspección de vehículos
	18:30	Término de la inspección
	18:50	Inspector ALS se retira del lugar

4.- IDENTIFICACIÓN DE LA CARGA:

Cantidad	PDE	Modelo	Marca
10	Southampton / UK.	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	MINI
2	Southampton / UK.	COOPER S 2.0 CABRIO FAVOURED	MINI
3	Southampton / UK.	COOPER S 2.0 HB 3P FAVOURED	MINI
1	Southampton / UK.	COOPER S 2.0 HB 5P FAVOURED	MINI
2	Southampton / UK.	JCW 2.0 HB 3P	MINI
1	Southampton / UK.	JCW CABRIO 2.0	MINI
2	Southampton / UK.	JCW SPITFIRE 2.0 HB 3P	MINI
2	Southampton / UK.	JCW SPITFIRE CABRIO 2.0	MINI
TOTAL: 23 unidades de acuerdo con BL N°NYKS550018052.			

**5.- INSPECCIÓN DE DAÑOS POSTERIOR A LA DESCARGA:**

Unidades MINI inspeccionadas por ALS Inspection Chile SpA:

#	Chasis	Modelo	Daño	Gravedad	Observaciones
1	2X93239	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
2	2X99284	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
3	2X95480	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
4	2X98691	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
5	2X95625	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
6	2X95171	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
7	2X95606	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
8	2X94844	JCW SPITFIRE 2.0 HB 3P	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
9	2Y01550	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
10	2Y02108	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
11	2X98503	JCW 2.0 HB 3P	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
12	2X98789	JCW SPITFIRE 2.0 HB 3P	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
13	2Y01909	JCW 2.0 HB 3P	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
14	2X99285	COOPER C 1.5 HB 3P CLASSIC	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
15	2X94673	COOPER S 2.0 HB 3P FAVOURED	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
16	2X95023	COOPER S 2.0 CABRIO FAVOURED	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
17	2X95362	COOPER S 2.0 CABRIO FAVOURED	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
18	2X96359	COOPER S 2.0 HB 3P FAVOURED	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
19	2X97253	JCW SPITFIRE CABRIO 2.0	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
20	2X97443	JCW SPITFIRE CABRIO 2.0	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
21	2X97539	JCW CABRIO 2.0	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
22	2Y02685	COOPER S 2.0 HB 3P FAVOURED	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES
23	2Y05115	COOPER S 2.0 HB 5P FAVOURED	SIN DAÑOS		SIN OBSERVACIONES



6.- COMENTARIOS:

- La inspección de los vehículos fue realizada con luz día.

7.- PERSONAL PARTICIPANTE:

- ✓ Muellaje Central S.A., personal encargado de las operaciones de descarga.

La inspección posterior a la descarga fue realizada por:

- ✓ Srta. Valentina Manríquez, Inspector ALS, en representación de Williamson Balfour Motors S.A.
- ✓ Sr. Sergio Fernandez, Inspector ALS, en representación de Williamson Balfour Motors S.A.
- ✓ Sr. Jaime Parra, Inspector en representación de Transauto.
- ✓

8.- ADJUNTOS:

- ✓ Listado de Daños
- ✓ BL

Esta inspección se llevó a cabo sin perjuicio y en el interés de quien corresponda.

Inspector
ALS Inspection Chile SpA

Preparado por : C. Alvear
Revisado por : J. Lopez
Validado por : J. Lopez



SET FOTOGRÁFICO M/N PEONY LEADER V. 008.



1. M/N PEONY LEADER V-008, atracada en sitio N° 4/5, DP WORLD.



2. Área de estacionamiento unidades MINI.



3. Otra vista.



4. Separación entre unidades MINI.



5. Vista de unidad MINI, durante revisión.



6. Marca y modelo de neumático.