



Este reporte fue emitido por **ALS INSPECTION CHILE SPA**, en requerimiento de los Sres. **SOMARCO**, con la finalidad de llevar a cabo una:

## **“INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CAMIONES CON MINERAL”**

### **1. ALCANCE DE LA INSPECCIÓN:**

El alcance de esta inspección tiene por finalidad, efectuar una inspección visual y toma de medidas correctivas a la condición de camiones con evidencia de trazas y/o residuos de mineral, como también, el correcto encarpe de tolvas destinadas al traslado de mineral proveniente del galpón de SOMARCO.

### **2. PROCESO DE INSPECCIÓN:**

Esta inspección se llevó a cabo mediante un inspector situado a la salida del galpón de acopio de mineral SOMARCO, constatando el posible derrame y/o residuos de mineral, como también, la correcta instalación de carpas en las respectivas tolvas y cierre de puertas.

Cabe mencionar, que las operaciones de traslado se llevaron a cabo mediante 10 camiones con tolvas, los cuales, en rotación constante, realizaban traslado de mineral desde galpón de acopio hasta almacén 10 TEAGM dentro del Terminal Puerto Arica.

El siguiente detalle, presenta los camiones con sus respectivas tolvas y observaciones encontradas durante el 3er turno del 29 de Marzo del 2026.



N°	Patente camión	Hora de hallazgo	Observaciones	Estado del encarpado	Medida correctiva
1	KZVJ-83	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
2	LVTR-55	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
3	SPDV-95	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
4	KCSL-49	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
5	FZLH-26	04:27	Tolva con trazas de mineral	Sin observaciones	Limpieza del área indicada
6	RVFY-10	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
7	LFXB-29	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
8	TCZV-92	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
9	SLBC-79	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL
10	SJHD-60	NIL	Sin observaciones	Sin observaciones	NIL



1. Limpieza de las tolvas y antes de su despacho.



2. Correcto encarpado de las tolvas antes de su despacho.



### **3. PERSONAS PRESENTES:**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo / Compañía</b>	<b>En representación de</b>
Sr. Manuel Meneses	Prevención de riesgos / Somarco	Somarco
Sr. Piero Donoso	Inspector / ALS Inspection Chile	Somarco
Sr. Luis Chinga	Inspector / ALS Inspection Chile	Somarco

### **4. CONCLUSIÓN:**

En relación con la inspección realizada a la condición de los camiones destinados a traslado de mineral concentrado de zinc desde galpón de SOMARCO hasta almacén 10 TEAGM del Terminal Puerto Arica, podemos concluir lo siguiente:

- Que de acuerdo con lo inspeccionado, los camiones no presentaron residuos de mineral al momento de la inspección en puerta de salida de galpón de SOMARCO, los cuales fueron despachados a almacén TEAGM del Terminal puerto Arica.
- Cabe mencionar que, la totalidad de los camiones fueron despachados para su descarga en almacén 10 TEAGM, libre de residuos de mineral con tendencia a derrame durante su trayecto, como también la correcta instalación de sus carpas y cierre de sus puertas.
- No está demás mencionar, que la inspección constó de 05 vueltas, correspondientes a 10 camiones en rotación.

El presente certificado es emitido sin perjuicio alguno y para el interés de quien concierna.

**Surveyor**  
**ALS INSPECTION CHILE SpA**