

CHECK LIST CARGUE SEGURO

REVISIÓN: 0  
PAGINA 1 de 1

1er turno 12-02-26

Fecha: 12-02-26	Sitio: Nono	Chofer: JAVIER ROIZ	Transportista: Travesgol
Hora de realización: 11:23	Responsable de realización:	Cargo:	

N°	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor		
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsos están en buen estado		X
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		2 big reparaado.-
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO  
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Javier Roiz  
 Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

Perforo 12-02-26

Fecha: 12-02-26 Sitio: NOVO Chofer: Pablo CARGA: VEBARA Transportista: PARZAO  
 Hora de realización: 11:15 Responsable de realización: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

N°	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estes en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO  
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



### CHECK LIST CARGUE SEGURO

Jer Toruno 12-02-26


Fecha: 12-02-26	Sitio: Almacén	Chofer: Sergio	Cargo: Orfego	Transportista: Transcol.
Hora de realización: 13:56	Responsable de realización:			

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		ZB
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsos están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO  
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO


REVISIÓN: 0  
PAGINA 1 de 1

1er turno 12-02-26

Fecha: 12-02-26      Sitio: No/0      Chofer: ANDRES GONZALEZ      Transportista: PARZANO  
 Hora de realización: 08:43      Responsable de realización:

N°	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor		
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Está en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsos están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO  
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

  
 Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



# CHECK LIST CARGUE SEGURO

1er turno 12-02-26

REVISIÓN: 0  
PAGINA 1 de 1

Fecha: 12-02-26 Sitio: No/0 Chofer: Angel Chislerivi Transportista: Tamas pol  
 Hora de realización: 11:10 Responsable de realización: Cargo:

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Proteccion Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado		
12	¿Se cargó algún big bag que habia sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO  
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

Ver Formulario 12-02-26

REVISION: 0  
PAGINA 1 de 1

Fecha: 12-02-26 Sitio: Mojito Chofer: HECTOR VALDEZ Transportista: FRANCO POL.  
 Hora de realizacion: 11:30 Responsable de realizacion: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquin de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK" NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO  
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK" LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

REVISIÓN: 0  
PAGINA 1 de 1

Ver Form 12.02.26


Fecha: 12-02-26	Sitio: No/O.	Chofer: Luis Romero	Transportista: Trans Col.
Hora de realización: 10:30	Responsable de realización:	Cargo:	

N°	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO  
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

  
 Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

1er turno 12-02-26

Fecha: 12-02-26 Sitio: AWASCO Chofer: Hector Transportista: Ferns gol.  
 Hora de realización: 12:30 Responsable de realización: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Está en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		2,8
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsos están en buen estado	X	
12	? Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO  
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control