



CHECK LIST CARGUE SEGURO

19-02-26

Fecha: 19-02-26 Sitio: Almacén Chofer: DAVID EICHENTRAUT Transportista: Franco Col
 Hora de realización: 08:30 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsos están en buen estado		X
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer

 Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

1er turno 19-02-26

Fecha: 19-02-26 Sitio: Almacén Chofer: Palo Serrano Transportista: Francis Gal.
 Hora de realización: 08:48 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

1ra. Turno 17-02-26

Fecha: 17-02-26 Sitio: Almacén Chofer: Sergio Transportista: Frauscol
 Hora de realización: 10:00 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor		X
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los boisons están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que habia sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las tirncas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA


 Nombre y Firma del Chofer

 Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO


Jer. Torero 18-02-26

4 REVISIÓN: 0
PAGINA 1 de 1


Fecha: 18-02-26 Sitio: MINASCO Chofer: RUBEN SALAZAR Transportista: FRANCISCOL
 Hora de realización: 10:41 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	X	
12	?Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA


Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

14-02-26

REVISIÓN: 0
PAGINA 1 de 1


Fecha: 14-02-26 Sitio: Almacén Chofer: JUAN MARRÓN Transportista: PARA

Hora de realización: 09:00 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estás en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor		X
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsos están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?	X	X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer



Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

Ver fueros 17-02-26

Fecha: 17-02-26 Sitio: Almagro Chofer: Diego Parépa Transportista: Parzo
 Hora de realización: 10:50 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los boisons están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer


Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

Jer Torero 17-02-26

REVISIÓN: 0
PÁGINA 1 de 1

Fecha: 17-02-26 Sitio: Almacén Chofer: PAUL MARCHUEZ Transportista: GAZZON
 Hora de realización: Responsable de realización: Cargo:

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA


Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control




CHECK LIST CARGUE SEGURO

1er turno 17-02-26

Fecha: 17-02-26	Sitio: AYSBEO	Chofer: LENOBO	Cargos: QUROGA	Transportista: PANZOL
Hora de realización: 09:36	Responsable de realización:			

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsos están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA


 Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

1a Turno 17-02-26..

9

REVISIÓN: 0
PAGINA 1 de 1

Fecha: 17-02-26	Sitio: Almacén	Chofer: Roberto Suarez	Transportista: Garzon
Hora de realización: 10:58	Responsable de realización:	Cargo:	

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		20
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsos están en buen estado	X	
12	? Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

Per. Form. 17-02-26

Fecha: 17-02-26 Sitio: Almuerzo Chofer: Saverio Ruiz Transportista: Garzon
 Hora de realización: 11:30 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Saverio Ruiz
 Nombre y Firma del Chofer

 Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

Ver. Form. 18-02-26

Fecha: 18-02-26 Sitio: Almacén Chofer: Hugo Collado Transportista: Ferns. Gol
 Hora de realización: 13:42 Responsable de realización:

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		<u>28</u>
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los boisons están en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		<input checked="" type="checkbox"/>
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	
15	Se realizó el encarpado correctamente	<input checked="" type="checkbox"/>	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA


 Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

Leg: Turno 17-02-26.

Fecha: 17-02-26 Sitio: ALMACEN Chofer: IBRAHIM KAWPA Transportista: TRANS. COL.
 Hora de realización: 14:20 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estás en funcionamiento todas las Luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA


 Nombre y Firma del Chofer

 Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

1er. Forro 17-02-26

Fecha: 17-02-26 Sitio: Almacén Chofer: Juan Orellana Transportista: Traus. Pol. -
 Hora de realización: 14:25 Responsable de realización: Cargo: Observaciones:

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Control

Nombre y Firma del Responsable de Control