



CHECK LIST CARGUE SEGURO

Ver. TORVO - 18-02-26

Fecha: 18-02-26 Sitio: MINACRU - Chofer: ROSTAVO DIAZ Transportista: TRANS. GOLD
 Hora de realización: 09:30 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsos están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que habia sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente eslabada y tiricada	X	
14	Las tirincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

 Nombre y Firma del Chofer

 Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

Ver. Torvo - 18-02-26.

Fecha: 18-02-26 Sitio: ALMACEN.- Chofer: RICARDO Cargos: BILISAOE, TRANSPORTISTA: TRANS. G. O. L.
 Hora de realización: 10:00 Responsable de realización:

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los boisones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA


 Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control




CHECK LIST CARGUE SEGURO

Ver. Formo 18-02-26

Fecha: 18-02-26 Sitio: DIVISORIO Chofer: SOAV Pari Transportista: TRANS. P.O.L.
 Hora de realización: 10:10 Responsable de realización: _____ Cargo: _____

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Las trincas se encuentran en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Se realizó el encarpado correctamente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA


 Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

Per. turno. 18-02-26.

4 REVISIÓN: 0
PAGINA 1 de 1

Fecha: 18-02-26 Sitio: Almacén Chofar: Andrés Carga: Burgos Transportista: TRANS. G.O.L.
 Hora de realización: 12:14 Responsable de realización:

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor	X	
3	Están en funcionamiento los limpiaparabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuenta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bolsones están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las trincas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofar

Nombre y Firma del Responsable de Control



CHECK LIST CARGUE SEGURO

1er turno. 18-02-26

Fecha: 18-02-26 Sitio: Almacén - Chofer: Jesus SARRERA - Transportista: TIANUS. P.O.L. -
 Hora de realización: Responsable de realización: Cargo:

N.º	ASPECTO A CONTROLAR	OBSERVACIONES	
		SI	NO
1	Estas en funcionamiento todas las Luces (altas, bajas, neblina, direccional, de retroceso)	X	
2	Están en buenas condiciones los parabrisas y espejos laterales y retrovisor		X
3	Están en funcionamiento los limpias parabrisas, bocina y alarma de retroceso	X	
4	Esta en buenas condiciones el cinturón de seguridad	X	
5	Están en buenas condiciones las ruedas (estado y presión correcta)	X	
6	Cuernta con ruedas de auxilios por tipo de transporte	X	
7	En la unidad de transporte se dispone de extintor vigente, botiquín de primeros auxilios y balizas	X	
9	En la unidad de transporte se dispone de Epp requeridos para el ingreso a Mina: Casco Zapato de Seguridad Chaleco de Seguridad Guantes de Seguridad Protección Ocular	X	
10	Indicar en "OBSERVACIONES" cantidad de big bags cargados		28
11	La carga se encuentra en condiciones y todos los bultos están en buen estado	X	
12	¿Se cargó algún big bag que había sido reacondicionado?		X
13	La carga se encuentra debidamente estibada y trincada	X	
14	Las tiricas se encuentran en buen estado	X	
15	Se realizó el encarpado correctamente	X	

SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES "NO OK", NO DEBE REALIZARSE EL SERVICIO
 SI TODAS LAS RESPUESTAS SON "OK", LA TAREA ES SEGURA

Nombre y Firma del Chofer

Nombre y Firma del Responsable de Control