



### CARTILLA DE CONTROL ELEMENTOS DESCARGA

Fecha 12-05-2026  
 Nave SPL ATACAMA  
 Puerto TTP

NUMERO DE CONTROLES	PUNTOS DE CONTROL	PARÁMETROS DE CONTROL	APROBDO	RECHAZADO
1	CHUTES	1,- Oxido	✓	
		2,- Limpieza	✓	
		3,- Estructura	✓	
2	CHUTES	1,- Oxido	✓	
		2,- Limpieza	✓	
		3,- Estructura	✓	
3	CHUTES	1,- Oxido	✓	
		2,- Limpieza	✓	
		3,- Estructura	✓	

APROBADO  
 RECHAZADO

Observaciones

CHUTES SE ENCONTRARON ENCAJADOS.

Inspector: Leon Riquelme  
 Nombre y Firma

Inspector: \_\_\_\_\_  
 Nombre y Firma



## CARTILLA DE CONTROL ELEMENTOS DESCARGA

Fecha	12-05-2026
Nave	SPL ATACAMA
Puerto	TIP

NUMERO DE CONTROL S	PUNTOS DE CONTROL	PARÁMETROS DE CONTROL	APROBADO	RECHAZADO
1	PALAS	1,- Oxido	✓	
		2,- Limpeza	✓	
		3,- Estructura	✓	
2	PALAS	1,- Oxido	✓	
		2,- Limpeza	✓	
		3,- Estructura	✓	
3	PALAS	1,- Oxido	✓	
		2,- Limpieza	✓	
		3,- Estructura	✓	

<input checked="" type="checkbox"/> APROBADO
<input type="checkbox"/> RECHAZADO

### Observaciones

Se INSPECCIONAN 3 PALAS de Propiedad de TIP, las que se encontraban en buenas condiciones

Inspector: Juan Riquelme  
Nombre y Firma

Inspector: \_\_\_\_\_  
Nombre y Firma